

История изменений ПО и документов изделия Астра-624

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:

2 – ПО необходимо заменить,

1 – ПО рекомендуется заменить,

0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

ПО – программное обеспечение;

ПК – персональный компьютер;

ПМ – программа и методика испытаний НГКБ.425139.002 ПМ;

ПСИ – приемо-сдаточные испытания;

РЭ1 – руководство по эксплуатации НГКБ.425139.002 РЭ1;

РЭ01 – памятка по применению НГКБ.425139.002 РЭ01;

T27M - руководство по эксплуатации для сайта НГКБ.425139.002 T27M

Дата	Версия ПО	Совместимость с др. ПО в изд.	Совместимость с ПП	Совместимость с ПО ПК	Действит. версия РЭ01, T27M (РЭ1)	Действит. версия ПМ ПСИ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
Июн 2017	624-v1_0 (624-vt1_1)	-	624v2	-	624-v1_2_instr 624-v1_3(сайт)	v1_1	-	В РЭ01 добавлена информация о заземлении металлических конструкций при установке извещателя. В T27M : 1) Добавлена информация о заземлении металлических конструкций при установке извещателя; 2) Обновлены ГОСТы. 3) Уточнен последний абзац в р. «Гарантии изготовителя». В ПМ удалена информация об атмосферном давлении в п. 2.1.1.	-
Июн 2016	624-v1_0 (624-vt1_1)	-	624v2	-	624-v1_1_instr 624-v1_2(сайт)	v1_0	В РЭ01, T27M введен знак сертификата соответствия ЕАС	-	-
Дек 2015	624-v1_0 (624-vt1_1)	-	624v2	-	624-v1_0_instr 624-v1_1(сайт)	v1_0	Изменена мультипликация печатных плат в мультилисте	-	-

Июл 2015	624-v1_0 (624-vt1_1)	-	624v1_1	-	624-v1_0_instr 624-v1_1(сайт)	v1_0	-	Убрано вскрытие маски на переходном отверстии в слое top (координаты 13.5mm, 14.255mm относительно нижнего репера)	-
Дек 2014	624-v1_0 (624-vt1_1)	-	624v1 (624vt1)	-	624-v1_0_instr 624-v1_1(сайт)	v1_0	В комплект поставки введена Памятка по применению. РЭ1 размещено на сайте	-	-
Сент 2014	624-v1_0 (624-vt1_1)	-	624v1 (624vt1)	-	624-v1_0	v1_0	Базовая версия	-	-